

Схема сборки качелей Глория с крышей.

Каркас.

Комплект поставки:

1. Опора 1430 x120x45 - 2 шт.
2. Стойка 1 1954 x120x45 - 2 шт.
3. Стойка 2 2025 x120x45 - 2 шт.
4. Раскос нижний 2. 2120x120x45 - 1 шт.
5. Раскос нижний 1. 2030x120x45 - 1 шт.
6. Верх перекладина 2030x140x45 - 1 шт.
7. Шуруп самонарезной с прессшайбой M8x160 - 2 шт.
8. Шуруп самонарезной с прессшайбой M8x120 - 2 шт.
9. Шуруп самонарезной с прессшайбой M8x100 - 8 шт.
10. Шуруп самонарезной с прессшайбой M8x80 - 16 шт.
11. Шуруп с полукольцом с метрической резьбой M10x120 - 2 шт.

1. Стойка 2 фиксируется к стойке 3 с помощью шурупа 7 и 8 согласно рисунка.


2. Опора 1 фиксируется к стойкам 2, 3 с помощью шурупов 10 согласно рисунка.

3. Раскос 4 фиксируется к опорам 1 с помощью шурупов 10.

4. Раскос 5 фиксируется к стойкам 2 с помощью шурупов 9.

5. Верх перекладина 6 фиксируется к стойке 2 согласно рисунка с помощью шурупов 9.

6. Шурупы 11 фиксируются к перекладине.




Комплект поставки:

- 12. Брусок крыши 1750x45x40 - 2 шт.
- 13. Брус продольный крыши 2030x40x40 - 4 шт.
- 14. Шуруп самонарезной с прессшайбой М8х100 - 4 шт.
- 15. Саморез М4х70 желт. с потай. гол. - 16 шт.

Крыша.

1. Брусок крыши 12 фиксируется к стойке с помощью шурупов 14.


2. Брусы 13 фиксируются к брускам крыши 12 с помощью 4-х саморезов 15 каждая.



Лавка.



Комплект поставки:

16. Доска сиденья 503х65х35 - 2 шт.
17. Подлокотник Л, П 663х65х35 - 2 шт.
18. Перекладина спинки 1625х65х35 - 2 шт.
19. Доска спинки 882х65х35 - 2 шт.
20. Поперечина спинки 690х65х35 - 1 шт.
21. Доска сиденья и спинки 1625х65х35 - 2 шт.
22. Опора сиденья 475х65х35 - 3 шт.
23. Ограничитель лавки 270х65х18 - 4 шт.
24. Опора подлокотника 270х65х35 - 2 шт.
25. Шуруп самонарезной с прессшайбой М8х120 - 8 шт.
26. Шуруп самонарезной с прессшайбой М8х100 - 8 шт.
27. Саморез М4х70 желт. с потай. гол. - 16 шт.
28. Гвоздь финишный М1,6х40 - 8 шт.
29. Стяжка межсекц. (гайка) М6х30 - 4 шт.
30. Винт стяжки с прессшайбой М6х50 - 4 шт.
31. Крюк М10х60 - 4 шт.
32. Шкант М8х50 - 4 шт.
33. Шайба М10х30 - 8 шт.
34. Гайка колпачковая М10 - 4 шт.
35. Гайка М10 - 4шт.




1. Доска сиденья 16 фиксируется доске спинки 19 с помощью шурупа 25.
2. Подлокотник Л, П 17 фиксируется к доске спинки 19 (см. вид В, отверстие под шкант смещено к качелям) с помощью стяжки 29 и винта стяжки 30.
3. Ограничитель лавки 23 фиксируется к подлокотнику 17 с помощью шкантов 32, к доске сиденья 16 с помощью гвоздей 28.
4. Опора подлокотника 24 фиксируется к подлокотнику 17 с помощью шурупа 25.
5. Доска сиденья и спинки 21 фиксируется к доске сиденья 16 (вместе с опорой подлокотника (см. вид Б)) и доске спинки 19 (см. вид В) с помощью шурупов 26, по 4 шурупа на каждую.

6. Опора сиденья 22 фиксируется к доске спинки и сиденья 21 с помощью саморезов 28 по 4 на каждую.
7. Перекладина спинки 18 фиксируется к доске спинки 19 (см. рис. В) с помощью шурупа 25.
8. Поперечина спинки 20 фиксируется к перекладинам спинки 18 с помощью 4-х саморезов 27.
9. Крюк 31 фиксируется к доске 16 и 19.



Комплект поставки:

36. Доска лавки 1695x90x18 - 10 шт.
37. Гвоздь финишный М1,6х40 - 76 шт.



1. Доска лавки фиксируется к доске спинки 19, поперечине спинки 20 с помощью гвоздей 37.
2. Промежуток между досками на спинке 44 мм.
3. Доска лавки фиксируется к доске сиденья 16, опоре сиденья 22 с помощью гвоздей 37.
4. Промежуток между досками на сиденье 40 мм.

Навес.

Комплект поставки:

- 38. Навес - 1 шт.
- 39. Саморез М3,2х35- 12 шт.
- 40. Цепь М6 2400 мм - 2 шт.



1. Концы цепи фиксируем за винты 31 согласно рисунка.
Получаем удовольствие. ;

Фурнитура.

1. Шуруп самонарезной с прессшайбой М8х80 - 16 шт.
2. Шуруп самонарезной с прессшайбой М8х100 - 20 шт.
3. Шуруп самонарезной с прессшайбой М8х120 - 10 шт.
4. Шуруп самонарезной с прессшайбой М8х160 - 2 шт.
5. Шуруп с полукольцом с метрической резьбой М10х120 - 2 шт.
6. Саморез М4х70 желт. с потай. гол. - 32 шт.
7. Саморез М3,2х35 - 12 шт.
8. Гайка колпачковая М10 (DIN1587) - 4 шт.
9. Шайба М10х30 (DIN9021) - 8 шт.
10. Шкант М8х50 - 4 шт.
11. Стяжка межсекц. (гайка) М6х30 - 4 шт.
12. Винт стяжки с прессшайбой М6х50 - 4 шт.
13. Крюк М10х60 - 4 шт.
14. Гайка М10 (DIN934) - 4 шт.
15. Цепь М6 2400 мм - 2 шт.
16. Гвоздь финишный М1,6х40 - 84 шт.
17. Навес - 1 шт.